


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2017**

O Município de Pedreiras/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público o resultado da licitação em epígrafe, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de Ar (com reposição de peças) e demais equipamentos de refrigeração, de interesse desta Administração Pública Municipal, cujo objeto foi adjudicado à empresa: K. O. SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.661.048/0001-90, situada na Rua: Palmeirinha, nº 566, Engenho, - Pedreiras - MA, no Valor Total de R\$ 631.969,00 (Seiscentos e trinta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais).

Empresa Licitante: K. O. SANTOS - ME:

Item	Und	Qnt	Qnt. De Aparelho	Descrição	Valor Adjudicado R\$	
					Unitário	Total
01	Serviço	04	02	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 7.000 BTUS	79,00	632,00
02	Serviço	04	03	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 7.500 BTUS	79,00	948,00
03	Serviço	04	91	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 9.000 BTUS	79,00	28.756,00
04	Serviço	04	10	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 10.000 BTUS	79,00	3.160,00
05	Serviço	04	36	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS	79,00	11.376,00
06	Serviço	04	01	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 13.000 BTUS	79,00	316,00
07	Serviço	04	01	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 17.000 BTUS	89,00	356,00
08	Serviço	04	33	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 18.000 BTUS	119,00	15.708,00
09	Serviço	04	92	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Split 24.000 BTUS	129,00	47.472,00
Valor Total do Grupo 01 R\$					108.724,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



Item	Unid.	Quant.	Descrição	Valor Adjudicado R\$	
				Unitário	Total
01	Serviço/ Peças	02	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 7.000 BTUS	429,00	858,00
02	Serviço/ Peças	03	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 7.500 BTUS.	429,00	1.287,00
03	Serviço/ Peças	20	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 9.000 BTUS.	499,00	9.980,00
04	Serviço/ Peças	01	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 10.000 BTUS.	499,00	499,00
05	Serviço/ Peças	15	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 12.000 BTUS.	519,00	7.785,00
06	Serviço/ Peças	01	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 13.000 BTUS	519,00	519,00
07	Serviço/ Peças	01	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 17.000 BTUS	599,00	599,00
08	Serviço/ Peças	20	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split 18.000 BTUS.	599,00	11.980,00
09	Serviço/ Peças	50	Troca do compressor rotativo de Ar Condicionado tipo Split, 24.000 BTUS.	719,00	35.950,00
10	Serviço/ Peças	02	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split 7.000 BTUS	39,00	78,00
11	Serviço/ Peças	03	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split 7.500 BTUS	39,00	117,00
12	Serviço/ Peças	50	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split, 9.000 BTUS	39,00	1.950,00
13	Serviço/ Peças	01	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split 10.000 BTUS	39,00	39,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



14	Serviço/ Peças	20	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split 12.000 BTUS	49,00	980,00
15	Serviço/ Peças	01	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split, 13.000 BTUS	49,00	49,00
16	Serviço/ Peças	01	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split, 17.000 BTUS	54,00	54,00
17	Serviço/ Peças	20	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split, 18.000 BTUS	69,00	1.380,00
18	Serviço/ Peças	30	Troca de filtro de proteção de Ar Condicionado tipo Split, 24.000 BTUS	69,00	2.070,00
19	Serviço/ Peças	02	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split 7.000 BTUS	99,00	198,00
20	Serviço/ Peças	03	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split 7.500 BTUS	99,00	297,00
21	Serviço/ Peças	10	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split 9.000 BTUS	99,00	990,00
22	Serviço/ Peças	01	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split 10.000 BTUS	99,00	99,00
23	Serviço/ Peças	10	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split 12.000 BTUS	99,00	990,00
24	Serviço/ Peças	01	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split, 13.000 BTUS	104,00	104,00
25	Serviço/ Peças	01	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split, 17.000 BTUS	119,00	119,00
26	Serviço/ Peças	10	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split, 18.000 BTUS	129,00	1.290,00
27	Serviço/ Peças	10	Troca de hélice condensadora de Ar Condicionado tipo Split 24.000 BTUS	129,00	1.290,00




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



28	Serviço/ Peças	02	Troca de capacitor de partida 20 UF para Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS	69,00	138,00
29	Serviço/ Peças	03	Troca de capacitor de partida 20 UF para Ar condicionado tipo Split 7.500 BTUS	69,00	207,00
30	Serviço/ Peças	45	Troca de capacitor de partida 20 UF para Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	69,00	3.105,00
31	Serviço/ Peças	100	Troca de capacitor de partida 25 UF para Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	79,00	7.900,00
32	Serviço/ Peças	25	Troca de capacitor de partida 30 UF de Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	79,00	1.975,00
33	Serviço/ Peças	25	Troca de capacitor de partida 35 UF de Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	79,00	1.975,00
34	Serviço/ Peças	25	Troca de capacitor de partida 40 UF de Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	89,00	2.225,00
35	Serviço/ Peças	25	Troca de capacitor de partida 45 UF de Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	89,00	2.225,00
36	Serviço/ Peças	100	Troca de capacitor de partida 50 UF de Ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS	99,00	9.900,00
37	Serviço/ Peças	02	Troca do protetor térmico de Ar Condicionado tipo Split 7.000 BTUS	99,00	198,00
38	Serviço/ Peças	03	Troca do protetor térmico de Ar Condicionado tipo Split 7.500 BTUS	99,00	297,00
39	Serviço/ Peças	10	Troca do protetor térmico de Ar Condicionado tipo Split 9.000 BTUS	99,00	990,00
40	Serviço/ Peças	02	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS	219,00	438,00
41	Serviço/ Peças	03	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 7.500 BTUS	199,00	597,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




42	Serviço/ Peças	91	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	219,00	19.929,00
43	Serviço/ Peças	01	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 10.000 BTUS	219,00	219,00
44	Serviço/ Peças	36	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	219,00	7.884,00
45	Serviço/ Peças	01	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	219,00	219,00
46	Serviço/ Peças	01	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS	279,00	279,00
47	Serviço/ Peças	33	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	279,00	9.207,00
48	Serviço/ Peças	92	Troca de placa eletrônica universal de Ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS	279,00	25.668,00
49	Serviço/ Peças	12	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS	89,00	1.068,00
50	Serviço/ Peças	03	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 7.500 BTUS	89,00	267,00
51	Serviço/ Peças	20	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	89,00	1.780,00
52	Serviço/ Peças	01	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 10.000 BTUS	89,00	89,00
53	Serviço/ Peças	15	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	89,00	1.335,00
54	Serviço/ Peças	01	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	89,00	89,00
55	Serviço/ Peças	01	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS	89,00	89,00




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



56	Serviço/ Peças	15	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	99,00	1.485,00
57	Serviço/ Peças	20	Troca do sensor de temperatura duplo de Ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS	99,00	1.980,00
58	Serviço/ Peças	02	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS.	104,00	208,00
59	Serviço/ Peças	03	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split, 7.500 BTUS.	104,00	312,00
60	Serviço/ Peças	10	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS.	104,00	1.040,00
61	Serviço/ Peças	01	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 10.000 BTUS.	104,00	104,00
62	Serviço/ Peças	10	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	104,00	1.040,00
63	Serviço/ Peças	01	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	104,00	104,00
64	Serviço/ Peças	01	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS.	104,00	104,00
65	Serviço/ Peças	10	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS.	104,00	1.040,00
66	Serviço/ Peças	10	Troca do sensor termistor de Ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS.	104,00	1.040,00
67	Serviço/ Peças	02	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS	99,00	198,00
68	Serviço/ Peças	03	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 7.500 BTUS	99,00	297,00
69	Serviço/ Peças	93	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	99,00	9.207,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




70	Serviço/ Peças	01	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 10.000 BTUS	99,00	99,00
71	Serviço/ Peças	36	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	99,00	3.564,00
72	Serviço/ Peças	01	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	99,00	99,00
73	Serviço/ Peças	01	Troca de suporte P de Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS	99,00	99,00
74	Serviço/ Peças	33	Troca de suporte G de Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	109,00	3.597,00
75	Serviço/ Peças	92	Troca de suporte G de Ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS	109,00	10.028,00
76	Serviço/ Peças	02	Troca de rede elétrica de compressor Split 7.000 BTUS	89,00	178,00
77	Serviço/ Peças	03	Troca de rede elétrica de compressor Split 7.500 BTUS	89,00	267,00
78	Serviço/ Peças	93	Troca de rede elétrica de compressor Split 9.000 BTUS	89,00	8.277,00
79	Serviço/ Peças	01	Troca de rede elétrica de compressor Split 10.000 BTUS	89,00	89,00
80	Serviço/ Peças	36	Troca de rede elétrica de compressor Split 12.000 BTUS	99,00	3.564,00
81	Serviço/ Peças	01	Troca de rede elétrica de compressor Split 13.000 BTUS	99,00	99,00
82	Serviço/ Peças	01	Troca de rede elétrica de compressor Split 17.000 BTUS	99,00	99,00
83	Serviço/ Peças	33	Troca de rede elétrica de compressor Split 18.000 BTUS	109,00	3.597,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




84	Serviço/ Peças	92	Troca de rede elétrica de compressor Split 24.000 BTUS	119,00	10.948,00
85	Serviço/ Peças	02	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 7.000 BTUS	179,00	358,00
86	Serviço/ Peças	03	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 7.500 BTUS	179,00	537,00
87	Serviço/ Peças	93	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 9.000 BTUS	179,00	16.647,00
88	Serviço/ Peças	01	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 10.000 BTUS	179,00	179,00
89	Serviço/ Peças	36	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 12.000 BTUS	179,00	6.444,00
90	Serviço/ Peças	01	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 13.000 BTUS	179,00	179,00
91	Serviço/ Peças	01	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 17.000 BTUS	229,00	229,00
92	Serviço/ Peças	33	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 18.00 BTUS	229,00	7.557,00
93	Serviço/ Peças	92	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ¼ para Ar condicionado tipo Split de 24.000 BTUS	229,00	21.068,00
94	Serviço/ Peças	02	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora 3/8, para Ar condicionado tipo Split de 7.000 BTUS	199,00	398,00
95	Serviço/ Peças	03	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora 3/8, para Ar condicionado tipo Split de 7.500 BTUS	199,00	597,00
96	Serviço/ Peças	93	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora 3/8, para Ar condicionado tipo Split de 9.000 BTUS	199,00	18.507,00
97	Serviço/ Peças	36	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ½, para Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	199,00	7.164,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




98	Serviço/ Peças	01	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ½, para Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	199,00	199,00
99	Serviço/ Peças	01	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ½, para Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS	219,00	219,00
100	Serviço/ Peças	33	Troca de válvulas de serviços da unidade condensadora ½, para Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	219,00	7.227,00
101	Serviço/ Peças	02	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS	199,00	398,00
102	Serviço/ Peças	03	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 7.500 BTUS	199,00	597,00
103	Serviço/ Peças	93	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	199,00	18.507,00
104	Serviço/ Peças	01	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 10.000 BTUS	199,00	199,00
105	Serviço/ Peças	36	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	199,00	7.164,00
106	Serviço/ Peças	01	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	199,00	199,00
107	Serviço/ Peças	01	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS	219,00	219,00
108	Serviço/ Peças	33	Troca de Porcas de Conexões 1/4, para Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	229,00	7.557,00
109	Serviço/ Peças	02	Troca de Porcas de Conexões 3/8, para Ar condicionado tipo Split 7.000 BTUS	199,00	398,00
110	Serviço/ Peças	03	Troca de Porcas de Conexões 3/8, para Ar condicionado tipo Split 7.500 BTUS	199,00	597,00
111	Serviço/ Peças	93	Troca de Porcas de Conexões 3/8, para Ar condicionado tipo Split 9.000 BTUS	199,00	18.507,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




112	Serviço/ Peças	36	Troca de Porcas de Conexões ½, para Ar condicionado tipo Split 12.000 BTUS	199,00	7.164,00
113	Serviço/ Peças	01	Troca de Porcas de Conexões ½, para Ar condicionado tipo Split 13.000 BTUS	199,00	199,00
114	Serviço/ Peças	01	Troca de Porcas de Conexões ½, para Ar condicionado tipo Split 17.000 BTUS	199,00	199,00
115	Serviço/ Peças	33	Troca de Porcas de Conexões ½, para Ar condicionado tipo Split 18.000 BTUS	199,00	6.567,00
116	Serviço/ Peças	92	Troca de Porcas de Conexões ½, para Ar condicionado tipo Split 24.000 BTUS	199,00	18.308,00
117	Metros	500	Tubulação excedente: cano ¼, – Tubo de cobre flexível, Diâmetro: ¼; Material: Cobre	1,00	500,00
118	Metros	500	Tubulação excedente: cano 3/8– Tubo de cobre flexível, Diâmetro: 3/8; Material: Cobre	8,00	4.000,00
119	Metros	500	Tubulação excedente: cano ½– Tubo de cobre flexível, Diâmetro: ½; Material: Cobre	8,00	4.000,00
120	Metros	500	Tubulação excedente: cano 5/8 – Tubo de cobre flexível, Diâmetro: 5/8; Material: Cobre	15,00	7.500,00
121	Metros	500	Tubulação excedente: cano 3/4– Tubo de cobre flexível, Diâmetro: ¾; Material: Cobre	20,00	10.000,00
122	Metros	500	Cabo PP 3.2/5 – Condutores de fios de cobre eletrolítico, isolamento e composto termoplástico polivinílico (PVC); Classe térmica 70°C. Diâmetro: 9,3mm; Seção nominal do condutor: 3 x 2,5 mm ² ; Peso: 144g/m.	4,99	2.495,00
123	Metros	300	Fita Manta – Membrana asfáltica recoberta com alumínio flexível de fácil aplicação	4,99	1.497,00
124	Metros	300	Fita Alumínio – Para a proteção do circuito, que possuam os dois lados condutivos, resistente a altas temperaturas e de fácil utilização.	4,99	1.497,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



125	Metros	300	Tubo Esponjoso ¾ - Isolamento de tubo de borracha, projetado para ar condicionado, baixa condutividade térmica, vapor d'água difusão resistência. Espessura: 25m; Bitóla ¾.	6,99	2.097,00
126	Metros	120	Reposição de Gás de Ar Condicionado 7.000, 7.500, 9.000, 10.000, 12.000, 13.000, 17.000, 18.000, 24.000 BTUS	179,00	21.480,00
Valor Total do Grupo 02 R\$				473.960,00	


Item	Unid.	Quant.	Descrição	Valor Adjudicado R\$	
				Unitário	Total
01	Serviço	262	Serviço de manutenção corretiva - Mão de Obra, sem necessidade de troca de peças em Ar Condicionados Tipo Split de 7.000, 7.500, 9.000, 10.000, 12.000, 13.000, 17.000, 18.000, 24.000 BTUS.	99,00	25.938,00
Valor Total do Grupo 03 R\$				25.938,00	

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Valor Adjudicado R\$	
				Unitário	Total
01	Serviço	02	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 7.000 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	199,00	398,00
02	Serviço	03	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 7.500 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	299,00	897,00
03	Serviço	30	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 9.000 BTUS Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	199,00	5.970,00
04	Serviço	01	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 10.000 BTUS Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	199,00	199,00
05	Serviço	15	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 12.000 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas	199,00	2.985,00
06	Serviço	01	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 13.000 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	199,00	199,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



07	Serviço	01	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 17.000 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	249,00	249,00
08	Serviço	20	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 18.000 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	249,00	4.980,00
09	Serviço	30	Serviço de instalação de Ar Condicionado tipo Split 24.000 BTUS, Contendo 2 metros de tubo de cobre esponjoso, cabos PP, suportes para condensadora, parafusos e buchas.	249,00	7.470,00
Valor Total do Grupo 04 R\$					23.347,00
Valor Total (grupos 01, 02, 03 e 04).... R\$					631.969,00

A Pregoeira informa ainda, que os autos do Processo encontra-se com vista franqueada ao interessado a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Pedreiras/MA, 28 de Novembro de 2017.



ANTONIA CARDOSO DE SOUSA
Pregoeira